INFORME DE RESULTADOS



Fecha 2014-09-19

Ensayo de desempeño dinámico para Arneses

Informe No. PRCL1409-004 Cotización de Servicio No. COT-1408-007

Cliente HERHILD de México SA. DE CV.

Domicilio Av Guerrero 2820A Col del Norte, Monterrey, NL. CP.64500

Atención ALEXSÍA KARAMANOS CECEÑA

ID Muestra Arnes Cuerpo completo 1 argolla

Fabricante HERHILD Modelo A435P

Recepción 2014-09-17

Muestras 1 nueva Lote 140909

Método / Norma de Ensayo

ANSI Z359.1-2007 INCISO 4.3.3.2 / NRF-024-PEMEX-2009 INCISO 8.11.2.1

0.98 kN Altura Tipo de caída Pies/Cabeza Peso 1.00 m Factor de Caída

Resultados

Ensayo de desempeño dinámico para Arneses		
Registros	Caida de Pies	Caida de Cabeza
¿Se cae el torso?	NO	NO
Tiempo de reposo	3 1 8.00 s	3 3 1.00 s
Ángulo de Reposo	2.0 °	9.0 °
Error Ángulo de Reposo	0.0 °	0.0 °
(U _e) Ángulo de Reposo	± 1.32°	± 1.32 °
Factor de Cobertura (k _p)	2.1	2.1

Temperatura

Humedad

48%

Realizó:

Observaciones La masa no cae a la fosa. Se mantiene por mas de 300s. Su angulo de reposo es menor al requerido por la norma.

Dictamen:

CUMPLE Ver fotografías.

2 3.6 °C

Revisó y Aprobó:

5.1. Gerardo Vallejo Gerente de Calidad

O.I. Jesús Velasco

Gerente Técnico

Los informes son para uso exclusivo del cliente a quien van dirigidos. Los informes muestran únicamente los resultados obtenidos de las normas o procedimientos identificados para la conducción de la prueba y se limitan a la muestras probadas.Este informe no avala lote alguno, la muestra la proporciona el cliente.



Número de acreditación N° MM-0354-040/12. Fecha de Acreditación 2012-03-23.

Fall Protection Laboratory, S. A. de C.V.


INFORME DE RESULTADOS




Fecha 2014-09-19

Informe No. PRCL1409-004 Cotización de Servicio No.

Gráfica de Caída de Pies.



Gráfica de Caída de Cabeza.



Los informes son para uso exclusivo del cliente a quien van dirigidos. Los informes muestran únicamente los resultados obtenidos de las normas o procedimientos identificados para la conducción de la prueba y se limitan a la muestras probadas. Este informe no avala lote alguno, la muestra la proporciona el cliente.



Fall Protection Laboratory, S. A. de C.V.

Industria del Vestido 2246 A. Col. Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45150 Tel. +52 (33) 38332927 ext 102

INFORME DE RESULTADOS



Fecha 2014-09-19

Informe No.
PRCL1409-004
Cotización de Servicio No.
COT-1408-007

Fotografías Anteriores al Ensayo.



Fotografías Posteriores al Ensayo.







Los informes son para uso exclusivo del cliente a quien van dirigidos. Los informes muestran únicamente los resultados obtenidos de las normas o procedimientos identificados para la conducción de la prueba y se limitan a la muestras probadas. Este informe no avala lote alguno, la muestra la proporciona el cliente.

Fin del Informe



Fall Protection Laboratory, S. A. de C.V.